

Condominio Roma 2,

		Facciata	Balconi	luce	luce	cancello	cancello	impianto	impianto	citofono	muri	muri	spurghi	grondaie	bidoni	bidoni	decoro	piazzale	Giardino	tettuccio	
			comuni	scala	esterna	entrata	auto	idrico	elettrico		interni	esterni	pozzetti		vetro	umido	palazzo	bidoni		entrata	
Verifica																					
31 01 17		95%	70%	R	R	R	R	DV	NN	R	R	R	P	X	R	R	R	presente muschio	P	tegole	
																					rotte
Azione																					
31/01/17									in corso											in corso	P
		Facciata	Balconi	luce	luce	cancello	cancello	impianto	impianto	citofono	muri	muri	spurghi	grondaie	bidoni	bidoni	decoro	piazzale	Giardino	tettuccio	
			comuni	scala	esterna	entrata	auto	idrico	elettrico		interni	esterni	pozzetti		vetro	umido	palazzo	bidoni		entrata	
Verifica																					
17 02 17		95%	70%	R	R	R	R	DV	NN	R	R	R	P	X	R	R	R	pulito	S	S	
Azione																					
16 02 17									in corso											S	

leggenda DV: da verificare F. funzionante R. regolare P in programmazione X: mai verificato NN da sistemare S sistemato